





STÚPANIE NA ZMONTOVANÚ KOVOVÚ STRECHU JE POVOLENÉ LEN V OBLASTIACH MEDZI ZVLNENÝMI ČASŤAMI PLECHOVEJ STRECHY.



KOVOVÉ STREŠNÉ PANELY SA MUSIA STRIHAŤ VÝHRADNE ELEKTRICKÝMI NOŽNICAMI NA PLECH. POUŽÍVANIE ELEKTRICKÝCH BRÚSOK JE ZAKÁZANÉ.



SKLADOVANIE:

1. Vodorovne, na paletách, chránené proti vlhkosti.
2. **MIMO** zdrojov tepla a korozívnych materiálov.
3. Uchovávajúce mimo kontaktu s vlhkým cementom, kyselinami, maltou, vápnom, zeminou, medou, inými agresívnymi materiálmi či tekutinami atď.
4. Pri ukladaní palet na seba je potrebné zohľadniť hmotnosť každej palety. Vyhnite sa ukladaní základne hornej palety na stlačenú oblasť produktu uloženého na palete pod ňou.

5. Skladovacie obdobie nesmie prekročiť **45 dní**. Panely sa musia skladovať vnútri uložené pričom sa musia vybrať z balenia a uložiť na drevené podpery s dostatočným miestom okolo zabezpečujúcim správne prúdenie vzduchu.

* **POZINKOVANÉ PLECHY** sa musia skladovať vnútri v suchých a vetraných priestoroch, vybrať z balenia a uložiť na drevené podpery s dostatočným miestom okolo zabezpečujúcim správne prúdenie vzduchu. Skladovacie obdobie nesmie prekročiť **10 dní**.

 **BILKA**[®]
• roof system • rain system •



rádioaktívne materiály



kyseliny



kvapaliny a vlhkosť

Montážne pokyny sú dostupné na adrese:
www.bilka.ro/sk/dokumentacia

sledujte nás na:



www.bilka.com

DODANIE A MANIPULÁCIA

1. Pri manipulácii s kovovými strešnými panelmi sa musia držať za okraje, čím sa predchádza ich deformácii.
2. Produkty sa **NESMÚ** presúvať tahaním. Panely sa musia držať zvislo, a to minimálne 2 osobami.

VAROVANIE:

Nedodržanie týchto pravidiel týkajúcich sa rezania, prepravy, manipulácie a skladovania spôsobí stratu záruky.