




DAS BEGEHEN AUF DEM MONTIERTEN METALLDACH KANN NUR AUF DER STELLE ZWISCHEN DEN WELLUNGEN DER METALLPLATTE ERFOLGEN.



DIE METALLZIEGELPLATTE DARF NUR MIT ELEKTROSÄGEN GESCHNITTEN WERDEN. DIE ANWENDUNG DES WINKELSCHLEIFERS IST VERBOTEN.



## LAGERUNG:

1. Auf der Palette, in horizontaler Position, vor Feuchtigkeit geschützt.
  2. **NICHT** in der Nähe von Wärmequellen und korrosiven Materialien.
  3. Den Kontakt mit feuchtem Zement, Säuren, Mörtel, Kalk, Erde, Kupfer, anderen aggressiven Materialien oder Flüssigkeiten und so weiter vermeiden.
  4. Bei der Stapelung der Paletten soll das Gewicht jeder Palette berücksichtigt werden. Vermeiden Sie die Aufstellung der Sohlen der oberen Palette auf den geprägten Bereich des Produkts, das sich auf der darunter liegenden Palette befindet.
  5. Die Lagerzeit darf **45 Tage** nicht überschreiten. Die Platten in geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Bereichen zu lagern, aus der Verpackung ausgepackt und auf einem Holzbett / Holzstütze angeordnet, wobei ein Abstand zwischen ihnen vorhanden ist, um die Belüftung zu gewährleisten.
- \* **DAS VERZINKTE BLECH** wird nur in geschlossenen, belüfteten und trockenen Räumen gelagert, aus der Verpackung ausgepackt und auf einem Holzbett / Holzstütze angeordnet, wobei ein Abstand zwischen ihnen vorhanden ist, um die Belüftung zu gewährleisten. Die Lagerzeit darf **10 Tage** nicht überschreiten.

 **BILKA**<sup>®</sup>  
• roof system • rain system •



radioaktive  
Materialien



Säuren



Flüssigkeiten und  
Feuchtigkeit

Lesen Sie die Montageanleitung unter:  
[www.bilka.ro/de/dokumentation](http://www.bilka.ro/de/dokumentation)

folgen sie uns auf:



[www.bilka.com](http://www.bilka.com)

## TRANSPORT UND HANDHABUNG:

1. Bei der manuellen Handhabung der Metallziegelplatten müssen die Platten an den Kanten aufgenommen werden, um Verformungen zu vermeiden.
2. Es ist **UNTERSAGT**, die Produkte durch Ziehen am Boden zu bewegen. Die Handhabung der Platten wird senkrecht von mindestens 2 Personen durchgeführt.

### ACHTUNG:

Die Nichteinhaltung der Regeln zum Schneiden und Transport, sowie zur Handhabung und Lagerung, führt zum Verlust der Garantie.