





ENTREPOSAGE :

1. Sur palette, en position horizontale, à l'abri de l'humidité.
 2. **NON** à proximité de sources de chaleur ou de matières corrosives.
 3. Éviter le contact avec le ciment humide, les acides, le mortier, la chaux, la terre, le cuivre, d'autres matériaux ou liquides agressifs, etc.
 4. En empilant les palettes, tenir compte du poids de chaque palette. Éviter de placer les semelles de la palette supérieure sur la zone en relief du produit entreposé sur la palette en dessous.
 5. La période de stockage ne doit pas dépasser **45 jours**. Il est nécessaire d'entreposer les éléments pour la toiture dans des espaces fermés, déballés et posés sur un lit/un support en bois, avec un espace entre eux pour assurer la ventilation.
- * **LA TÔLE GALVANISÉE** sera stockée exclusivement dans des espaces clos, aérés et secs, déballés et posés sur un lit/un support en bois, avec un espace entre eux pour assurer la ventilation. La période de stockage ne doit pas dépasser **10 jours**.



POUR MARCHER SUR LA COUVERTURE MÉTALLIQUE DU TOIT, APRÈS MONTAGE, IL FAUT POSER LE PIED EXCLUSIVEMENT DANS LES ESPACES ENTRE LES ONDULATIONS DU PANNEAU MÉTALLIQUE.



LA COUPE DU PANNEAU DE TYPE METAL DOIT ÊTRE RÉALISÉE EXCLUSIVEMENT À L'AIDE DE CISAILLES ÉLECTRIQUES. IL EST INTERDIT D'UTILISER LA MEULEUSE.



BILKA[®]
• roof system • rain system •



matériaux radioactifs



acides






liquides et humidité

Reportez-vous au guide d'installation sur : **www.bilka.ro/fr/documentation**

suivez-nous sur:



www.bilka.com



TRANSPORT ET MANUTENTION:

1. Lors de la manipulation manuelle des panneaux de tuile métallique, ceux-ci doivent être fixés sur les bords pour en éviter toute déformation.
2. **IL EST INTERDIT** de déplacer des produits en les faisant traîner sur le sol. La manipulation des panneaux devra être effectuée en position verticale par au moins 2 personnes.

ATTENTION :

Le non-respect des règles de découpe, de transport, de manipulation et de stockage entraîne la perte de la garantie.